資料3

令和3年度までに対策検討した危険箇所について　　◎完了　○完了見込（実施中含む）　▲検討中（未定含む）　×実施無し

学校	通学路の危険箇所	危険な理由	令和3年度対策検討（Plan）	実施状況（Do）	関係機関	未実施の対策(Do) 令和4年度確認事項
池田小	西2条7丁目　セイコーマート西2条店前歩道	店舗駐車場と隣接。傾斜がきつく、冬場車道側へ児童が転倒する恐れ。	・砂まきを実施。 ・学校による安全指導。	◎	帯広建設管理部	パトロールを実施し、必要であれば砂をまく体制となっている。緊急性が高い場合は連絡してほしい。 【資料4番号1】
	【継続協議】 池田大橋歩道	橋の南側に安全柵が無いため、児童生徒が渡る際危険。	・各校において安全指導を行う。 ・引続き設置について要望。 ・R3年度中に南側180mに防護柵設置予定。 ・残り部分の早期設置にむけ、予算要望。	○	帯広建設管理部	【資料4番号2】
	【継続協議】 池田小学校正門前手押し式信号機のある横断歩道	信号無視の車輌が多い。令和3年度には信号無視車輌による人身事故発生。 道路の構造上信号機が視認しにくく、街路樹が茂ると信号機が見えない。	・信号・横断歩道の注意喚起方法について （両面信号機への要望書提出【町・学校・PTA】。） ・街路樹の撤去について	◎ ▲	池田警察署 帯広建設管理部 総務課	【資料4番号8】
	池田町利別西公園につながる遊歩道	雑木や雑草が道を覆っている箇所あり、冬期間遊歩道に屋根の雪が落雪する箇所あり。R4年度よりスクールバスの停留所設置予定。	・地域住民の方が雑草や雑木を取り除いてくれている。 ・R4年度は除雪を予定している。地域住民の方と協議していきたい。	◎	建設水道課	落雪については、住民の方に屋根ストッパーなどの設置を要請し、協力を得られた。 【資料4番号10】
池田中	西2条9丁目　教員住宅前道路	歩道が無く、一時停止ラインが消えてかっている。生徒が多く利用。	・学校による安全指導実施。 ・道路標示の更新を検討。	◎ ◎	池田中学校 池田警察署	一時停止の標示について更新した。 【資料4番号6】
	池田中学校の南東側、プール工事の交差点	一時停止を無視する車両が多い。	・学校による安全指導実施。 ・取り締まりを強化する。	◎ ◎	池田中学校 池田警察署	パトロール・取締りを強化している。【資料4番号12】