参考資料５（令和３年度に調査した危険箇所）

| | |
|---|---|
| 通し番号 | ８ |
| 管理区分 | 道道　帯広浦幌線 |
| 危険箇所 | 西３条７丁目　池田小学校前手押し式信号のある横断歩道 |
| 内　　容 | ４　地域環境の管理に課題がある |
| 詳　　細 | 信号無視の車が多く、横断時に危険を感じる。R3.6.7 交通安全推進員が指導中に信号無視と思われる車にはねられる事故が発生した。 |
| 提 出 校 | 池田小学校、池田中学校 |
| 対応機関 | 帯広建設管理部　池田警察署 |
| Ｒ３年度<br>検討内容 | ○池田小学校：今年の７月までに３件の信号無視の報告あり、うち２件は児童生徒からの報告であった。利別側から来る車の信号無視となっている。下校中、学校の目の前で交通推進員さんがはねられる事故にということで、児童も大きなショックを受けている。学校としては交通安全指導の徹底を図っているところではあるが、一定の効果が見込まれる対策が早急に必要と考える。信号を見落とさないよう街路樹のせん定や交差点の色を変えるなど、ドライバーに注意喚起となる対策を行ってほしい。<br>○帯広建設管理部新田室長：事故後せん定を実施。状況を確認し適切な時期にせん定を行っていきたい。<br>○池田警察署齋藤課長：横断歩道の色を変えることは、個別案件となるため、引き続き道路管理者と協議を進めたい。今回の事故は警察として非常に重く受け止めており、釧路方面本部も重大視している。事故後、池田警察署の方から道路管理者に対しせん定依頼をし、せん定していただいたが、夏場は生い茂るスピード早い状況となっている。パトロールに関しては事故後レッド警戒として、登下校時のパトロール強化を図っているところである。青信号でも油断しないという安全教育が必要となる。<br>○餌取総務課長：街路樹で信号が見えないことが原因のひとつ、事故のあった横断歩道の街路樹について、町としては撤去の方向で道路管理者にはお願いしたい。利別側から来る車に関しては、池田大橋を下ってすぐに信号機がある状態なので、もっと手前から信号あることを知らせる表示が必要。町としては予算を取って看板表示することも可能だが道路管理者の許可が必要となるため、協議させていただきたい。<br>○帯広建設管理部山内主査：街路樹撤去については、今回の合同点検で現地を確認した上で判断したい。<br>○利別小学校：利別方面から池田大橋を渡ると、まず目に入る信号が手前の信号ではなく、奥の交差点（セイコマート）の信号がまず目に入ってしまう。通過してから、信号に気づく場合がある。もっと手前に横断歩道・信号あることの表示が必要である。<br>＜確認事項＞　以下の点を継続協議とする。<br>○街路樹の撤去について<br>○池田小学校前の信号・横断歩道の注意喚起方法について |

参考資料５（令和３年度に調査した危険箇所）

参考資料５（令和３年度に調査した危険箇所）

| | |
|---|---|
| 通し番号 | ９ |
| 管理区分 | 町道　西２条通 |
| 危険箇所 | 西２条５丁目　十勝いけだ地域医療センター・大熊歯科前 |
| 内　　容 | ２　路上に死角があり、犯罪が起きても見えにくい |
| 詳　　細 | 主要道路に面しているが死角があり、R2.6.11 15：30 頃不審者事案が発生した。 |
| 提 出 校 | 池田小学校 |
| 対応機関 | 池田警察署・教育委員会・学校 |
| Ｒ３年度<br>検討内容 | ○池田小学校：事件以降子どもたちが不安がっている。学校においても安全教育を実施。また警察・教育委員会によるパトロールをいただいているが、下校途中に大人が見守ってくれると安心できると話している。関係機関・地域での見守りをお願いしたい。<br>○池田警察署齊藤課長：事件の犯人は逮捕した。下校時のパトロールを強化している。不審者などの事件は町内どこでも考えられる。地域の方には、防犯カメラの設置・映像提供をお願いしており、住民の方が応じていただいている状況。犯罪の抑止・事件の早期解決につながるので、公共機関においても設置を検討していただきたい。<br>○会長：教委育委員会においても青色パトロールを実施していく。 |

参考資料５（令和３年度に調査した危険箇所）

| | |
|---|---|
| 通し番号 | **10** |
| 管理区分 | 町道　利別西町 32 号通 |
| 危険箇所 | 池田町利別西公園につながる遊歩道 |
| 内　　容 | ４　地域環境の管理に課題がある |
| 詳　　細 | 雑木や雑草が道を覆っている箇所あり、冬期間遊歩道に屋根の雪が落雪する箇所あり。<br>R4 年度よりスクールバスの停留所設置予定。 |
| 提 出 校 | 利別小学校 |
| 対応機関 | 建設水道課　建設管理係 |
| **Ｒ３年度<br>検討内容** | **建設管理係田中係長：Ｒ３・７月に確認した。現在地域住民の方が雑草や雑木を取り除いてくれている。Ｒ４年度は除雪を予定している。地域住民の方と協議していきたい。** |

参考資料５（令和３年度に調査した危険箇所）

| | |
|---|---|
| 通し番号 | **11** |
| 管理区分 | 町道　シボサム通 |
| 危険箇所 | 歩道２カ所 |
| 内　　容 | ４　地域環境の管理に課題がある。 |
| 詳　　細 | 音更方面から池田への抜け道になっており交通量が多い道路。歩道にまで草木が飛び出している。 |
| 提 出 校 | 池田中学校 |
| 対応機関 | 建設水道課建設管理係 |
| **Ｒ３年度検討内容** | **建設管理係田中係長：土地の所有者に協力を呼び掛ける。Ｂの箇所については、解消されている状況である。** |



参考資料５（令和３年度に調査した危険箇所）

| | |
|---|---|
| 通し番号 | **12** |
| 管理区分 | 池田町道 |
| 危険箇所 | 池田中学校の南東側、プール工事の交差点 |
| 内　　容 | 危険箇所ではないが、この交差点の東側から来る車が標識を無視している |
| 詳　　細 | 止まれ標識を無視して強行突破して運転する車が多い、標識はしっかりと見える |
| 提 出 校 | 池田中学校 |
| 対応機関 | 池田警察署 |
| **Ｒ３年度検討内容** | **池田警察署齊藤課長：一時停止が必要かどうかも含め検討した上で取り締まりを強化したい。**<br>**池田中学校：プール新築工事で囲いが設置され。見通しが悪い状況となっているので取り締まりを強化してほしい。** |