資料3

令和5年度までに対策検討した危険箇所について　　◎完了　〇完了見込（実施中含む）　▲検討中（未定含む）　×実施無し

学校	通学路の危険箇所	危険な理由	令和4年度対策検討（Plan）	実施状況（Do）	関係機関	未実施の対策(Do) 令和6年度確認事項
池田小	西3条7丁目　池田小学校前手押し式信号のある横断歩道・T字路交差点	自転車と車の接触事故の報告あり。一停側の車は前に出てこないと確認できない。	・節電のため消灯している街路灯の再点灯の検討 ・広報活動や取り締まりの強化 ・自転車飛び出し注意の啓発資材設置 ・樹木伐採による視認性の改善	◎ ◎ ◎ ◎	帯広建設管理部 池田警察署 総務課 建設水道課	街路灯のLED化による視認性の向上と長寿命化を図った。 自転車飛び出し注意の啓発資材を設置した。 樹木伐採により視認性を改善した。 資料4番号1
	西1条4丁目　中央公園	公園の低木により公園の中が見通せない。	・低木の伐採による見通しの悪さ解消	◎	建設水道課	低木の伐採により見通しの悪さ解消した。 資料4番号2
池田中	池田中学校正門前の一時停止の位置	「一時停止」のラインと標識が8丁目3号通の歩道内にあり危険。	・「一時停止」ラインの移設	◎	池田警察署	資料4番号3
	T字路交差点の一時停止標識等	道道池田停車場高島線とのT字交差点において、一時停止線及び標識がなく危険。	・一時停止標識の設置、ドット線の敷設検討	× ×	池田警察署 帯広建設管理部	交通量や事故の発生状況等により標識の設置及びドット線の敷設は行なわない。 児童生徒に対する交通安全指導の徹底を図った。 資料4番号4