資料５（令和５年度に調査した危険箇所）

通し番号	**8**
管理区分	道道　帯広浦幌線
危険箇所	西３条７丁目　池田小学校前手押し式信号のある横断歩道・Ｔ字路交差点
詳　　細	自転車と車の接触事故の報告あり。一停側の車は前に出てこないと確認できない。 登校時、池田から帯広方面に向かう車両の速度が速い。危険を感じる。 また、街路灯が節電のため消灯しており、少年団活動等の帰りは歩道が暗く危険を感じる。７月には不審者事案も発生した。
提 出 校	池田小学校、池田中学校
対応機関	帯広建設管理部　池田警察署
Ｒ５年度 検討内容	**帯広建設管理部：節電のため消灯している街路灯については、再点灯を検討する。 池田警察署：自動車の運転者のほか、歩行者や自転車の運転者も気を付けるよう、広報活動や取り締まり活動を行っていく。 総務課：町道西３条通の防犯灯については、設置状況を確認する。交差点侵入口付近に自転車飛び出し注意の啓発資材を設置することを検討する。**

資料５（令和５年度に調査した危険箇所）

通し番号	**9**
管理区分	町道　西１条通
危険箇所	西１条４丁目　中央公園
詳　　細	公園の低木により公園の中が見通せない。南進時は飛び出しの危険、薄暮時は不審者等の危険を感じる。
提 出 校	池田小学校
対応機関	建設水道課　池田警察署　教育委員会
Ｒ５年度検討内容	**建設水道課：現地を確認し、見通しの悪さを解消する方向で進めていく。**

資料５（令和５年度に調査した危険箇所）

通し番号	**10**
管理区分	町道　８丁目６号通
危険箇所	池田中学校正門前の一時停止の位置
詳　　細	「一時停止」のラインと標識が８丁目３号通の歩道内にあり危険である。
提 出 校	池田中学校
対応機関	池田警察署
Ｒ５年度 検討内容	**池田警察署：歩道内にかからないよう早急に対応したい。**

資料５（令和５年度に調査した危険箇所）

通し番号	**11**
管理区分	町道　11 丁目 1 号通
危険箇所	Ｔ字路交差点の一時停止標識等
詳　　細	道道池田停車場高島線とのＴ字交差点において、一時停止線及び標識がなく危険。
提 出 校	池田中学校
対応機関	池田警察署
Ｒ５年度 検討内容	**池田警察署：交通量や事故の発生状況等によるが、一時停止標識の設置について検討する。 帯広建設管理部：一時停止標識が設置された場合、ドット線の敷設について検討する。**